



R-LINK Evolution


Leitfaden für die Softwareinstallation



Dieses Update gilt lediglich für Renault-Modelle mit R-LINK- und R-LINK Evolution-System, deren **Fahrgestellnummer auf der Website überprüft wurde**. Verwenden Sie **in Ihrem Renault** ausschließlich diese Software. **Installieren Sie sie nicht in einem anderen Auto. Lassen Sie die SD Karte während der gesamten Prozedur im Kartenschacht.**

Wie führe ich die Aktualisierungen durch?

Überprüfen, ob für mein Fahrzeug eine Aktualisierung verfügbar ist



Diese Aktualisierung auf einen USB-Stick herunterladen




Diesen USB-Stick an mein verbundenes System anschließen



Voraussetzung A: Notieren Sie Ihre Fahrgestellnummer

Sie finden diese Nummer in Ihrem Renault oder auf Ihrem **Fahrzeugschein unter dem Punkt E**. Diese Nummer ist erforderlich, um zu überprüfen, ob die Aktualisierung mit Ihrem Renault-Modell kompatibel ist. Die Fahrgestellnummer beginnt mit „VF“ und beinhaltet 17 Zeichen ohne „i“ oder „o“.




Voraussetzung B: verwenden Sie einen USB-Stick im FAT32-Format (8–32 GB)



Lassen Sie die SD Karte während der gesamten Prozedur im Kartenschacht.

Um zu überprüfen, ob Ihr USB-Stick im FAT32-Format ist, gehen Sie bitte in den Reiter „Eigenschaften“ des USB-Sticks (zum Beispiel Rechtsklick auf PC).



Der USB-Stick muss leer sein. Ist dies nicht der Fall, so entfernen Sie bitte alle Dateien vom USB-Stick.

Voraussetzung C: Vorhandensein eines Entpackprogramms

Um die herunterzuladende Datei zu entpacken, empfehlen wir Ihnen 7-Zip (Sie können es von <http://7zip.de/> herunterladen). Überprüfen Sie während des gesamten Vorgangs, dass eine aktive Internetverbindung besteht.

Schritt 1: Software-Update herunterladen

Geben Sie die Fahrgestellnummer in das dafür vorgesehene Feld ein:

Überprüfen, ob eine Aktualisierung für mein System verfügbar ist

VF1L_____ X



Wo finde ich meine Fahrgestellnummer?

1/4

Diese Aktualisierung herunterladen: Version X.X.XX.XXX




Die Aktualisierung herunterladen

Verwenden Sie diese Software nur auf Ihrem Renault. Installieren Sie es nicht in einem anderen Auto.

Beispielbildschirm. Die Versionsnummer wird beim Herunterladen angezeigt.
Unterbrechen Sie den laufenden Download auf keinen Fall!


Schritt 2: Datei entpacken

Entpacken Sie mit 7-Zip, indem Sie auf „Extrahieren“ klicken.



Schritt 3: Installieren Sie das Update auf Ihrem R-LINK-System

Kopieren Sie die Datei TOMTOM.000 in das Stammverzeichnis des USB-Sticks.



Starten Sie den Motor und Ihr R-LINK-System. Schließen Sie Ihren USB-Stick an. R-LINK erkennt automatisch das Update auf Ihrem USB-Stick (warten Sie bitte mindestens eine Minute). Schalten Sie den Motor während der Installation nicht aus. Die Installation kann bis zu 20 Minuten in Anspruch nehmen.

Warten Sie bitte ...

R-LINK überprüft die Datei automatisch. Dann werden die nachfolgenden Meldungen angezeigt. Für den Start der Installation müssen Sie bei all diesen Meldungen „ja (Yes)“ auswählen.




Nun zeigt R-LINK den Fortschritt des Downloads an. Sämtliche Multimedia-Funktionen und Fahrassistenzsysteme stehen während der Installation nicht zur Verfügung. **Ziehen Sie den USB-Stick nicht ab.** Nach der Installation wird auf dem Bildschirm eine Nachricht angezeigt, die Ihnen bestätigt, dass die Installation abgeschlossen ist.



Schritt 4: Installieren Sie das Update auf Ihrem R-LINK-System

Sie können den USB-Stick entfernen.

Das System ist aktiv sobald ein GPS Signal gefunden wurde.



Unter Menü -> System -> Status und Informationen -> Versionsinformationen zum System können Sie überprüfen, ob das Update richtig durchgeführt wurde. Beispielbildschirm. Die Versionsnummer wird beim Herunterladen angezeigt.



Überprüfen Sie dass Ihr R-LINK-System mit dem Internet verbunden ist, damit Sie die Verkehrsmeldungen in Echtzeit erhalten.

Diese Aktualisierung ist unverzichtbar, damit die Funktionsfähigkeit Ihres Navigationssystems zu jeder Zeit gewährleistet ist.

Diese neue Software-Version behebt ältere Programmfehler, die die vernetzten Dienste beeinträchtigt. Zudem wird die Qualität der Bluetooth-Verbindung verbessert.